

전산화단층촬영장치 서류검사 결과서

장비고유번호		3150000-02-201806-00001
의료기관	명칭	이화여자대부속서울병원
	주소	서울특별시 강서구 공항대로 260(마곡동, 이화여자대학교 제2부속병원)

위의 장비에 대한 검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

◆ 인력검사

검사결과	적합				
특이사항(부적합사유)					
인력상황					
성명	주민등록번호	근무 시작일 ~ 종료일	면허(자격)종별	면허(자격)번호	전속/비전속
심성신	1971-09-24	2019-01-21 ~	영상의학과전문의	2103	전속
김민희	1992-07-13	2023-12-07 ~	방사선사	37875	전속
송광주	1992-07-30	2024-09-01 ~	방사선사	44969	전속
송하나	1986-02-13	2025-06-01 ~	방사선사	24523	전속
		~			
		~			

◆ 시설검사

검사결과	적합				
특이사항(부적합사유)					
자체병상수	850				
공동활용병상수					
공동활용의료기관					
의료기관명	종류(종별)	허가(신고) 병상수	주소	전화번호	비고

◆ 정도관리기록검사

검사결과	적합	
특이사항(부적합사유)		
검사 항목 및 결과		
검사항목	결과판정	검토의견
매일검사	-	-
매주검사	-	-
3개월검사	적합	이상없음
6개월검사	적합	이상없음

1년검사	적합	이상없음
------	----	------

◆ 팬텀영상검사

검사결과	적합
특이사항(부적합사유)	
검사 항목 및 결과	
검사항목	결과판정
물의 CT 감약 계수	적합
노이즈	적합
균일도	적합
공간 분해능	적합
대조도 분해능	적합
슬라이스 두께	적합
인공물	적합

첨부	공문	
----	----	--



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.